

Allegato "B"




Prospetto esterno




Prospetto interno

Sostegno metallico pericolante



Muretto disestato (parte esterna)



Muretto in buono stato (parte interna)